





















МУЗАНТИ БУЉИ

MAPTA DOMNITOZI NEGA

A large colorful graphic of a hand holding a globe, with a red crown on top. The hand is blue and green, and the globe is blue and green. The crown is red and yellow.











ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради Полтавської області

(повне найменування закладу освіти)

I. Паспортні дані

1. Адреса, телефон закладу освіти: М.Лубни, вул.Олександрівська, 40 т.7 05-529,705-168

1.2. Код ЄДРПОУ: 25165860

1.3. Відомча приналежність закладу: Лубенська міська рада

1.4. Керівник закладу освіти: Гринь Ірина Миколаївна

II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:

Вул. Курчатова, Чехова з провулками, Вільшанська, Ватутіна з провулками і тупиком, Матросова, Олександрівська від №13 і №16 до кінця, Тракторна з провулками і тупиком, Прикордонників, Айвазовського, Ініціативна, Декабристів, Партизанська, Незалежна, Кооперативна, Українська, Будівельників, Поліни Осипенко з провулками, Перемоги, Кам'янопотоцька від №36 і №49 до кінця, Кизима, Братів Шеметів, Яновської з тупиком, Остряніна, Кривоноса, Мгарська, Лубенського полку з трьома провулками

2.2. Кількість будівель: одна

2.3. Потужність закладу освіти: 545

2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: ЛМЦ ПМСД

2.5. Укомплектованість кадрами: укомплектовано (42)

2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 502

III. Земельна ділянка

3.1. Місце розташування: вул.Олександрівська, 40

3.2. Площа земельної ділянки: 8019 м²

- 3.3. Відстань до автомагістралі: 10м
- 3.4. Огородження території: потребує капітального ремонту
- 3.5. Благоустрій території: задовільний
- 3.6. Зв'язок зон між собою та будівлями: задовільний
- 3.7. В навчально-виробничій зоні розташовані: квітники, газони, дерева
- 3.8. В спортивній зоні розташовані: спортивні майданчики, ігровий майданчик
- 3.9. В господарській зоні розташовані: господарський блок, сміттєвий бак
- 3.10. Площа озеленення території (%): 80%

Наявні проблеми: необхідність встановлення нової огорожі території, побудова спортивного майданчика з штучним покриттям

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

- 4.1. Типи забудови: капітальний
- 4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: два
- 4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: забезпечено, центральне водопостачання
- 4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: забезпечено централізованою системою каналізування
- 4.5. Забезпеченість системою опалення: забезпечено від теплогенераторної
- а) Рік введення в експлуатацію теплогенераторної : 2001р.
- б) Типи, моделі, потужність котлів: АОГВ-100 ,АОГВ-100Е
- в) Укомплектованість контрольно-вимірними приладами: укомплектовано
- 4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний
- 4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено

Наявні проблеми: необхідність встановлення системи пожежної сигналізації

4.8. Навчальні приміщення:

- а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	3756,9 м ²	1495,6 м ²

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети 18 шт.	1495,6	2,98	26,4 уч.

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: I поверх

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування(м ²)	Площа приміщення (м ²)	Площа на 1 учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	I поверх	177,1	5,9	30 уч.

Площа приміщень при спортивному залі:

3.	Кімната для зберігання інвентарю	I поверх	17,8 м ²		
----	----------------------------------	----------	---------------------	--	--

4.	Роздягальня:	I поверх			
	жіноча	I поверх	11,4 м ²	0,76	15
	чоловіча	I поверх	12,6 м ²	0,84	15

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна

Наявні проблеми: необхідне оновлення спортивного інвентарю

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: у будівлі школи

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м ²)	Кількість місць
1.	Бібліотека з читальним залом	37,5	3,12	12
2	Музей вишивки ім. В. Роїк	16,1	1,61	10

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний

Наявні проблеми: Придбання техніки для створення інформаційно-ресурсного центра

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: I,II поверхи

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування
1	Кабінет директора	13,5	II поверх	2	Кабінети заступників директора	12,4	II поверх

3	Учительська	49,5	II поверх	4	Кабінет секретаря	10,8	II поверх
5	Кабінет психолога	24,4	I поверх	6	Кабінет педагога організатора	15,4	II поверх
Навчальні приміщення				8	Приміщення технічного персоналу	7,3	I поверх
	математики	62,4	II поверх	9			
	фізики	64,6	II поверх		Майстерня трудового навчання	67	I поверх
	географії	62,1	II поверх		обслуговуючої праці	34	
	Біології і хімії	71,2	II поверх				
			II поверх				
	інформатики	60,7	II поверх				
		62,4					
7	математики	61,8	I поверх	10	Лаборанська початкових класів	26,2	I поверх
		62,7	II поверх				
	Укр.мови			11	Кабінет бухгалтерії	12,5	II поверх
				12	Кабінет завгоспа	6,3	I поверх
	Захисту України	26,2	II поверх		Електрощитова	5,9	I поверх
				13			

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: обладнано частково

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	17,1	I поверх	наявне

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільне

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
		I поверх			
1.	Коридори	II поверх	1	2,27	454 м ²
		I поверх	1		
2.	Рекреації	II поверх	1	2,46	148м ²
3.	Гардероб	I поверх	1	1,2	36,4
4.	Санвузли з умивальниками	I поверх	4	2,13	19,17

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільна

Наявні проблеми: Відсутня гаряча вода в умивальниках _____

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: I поверх

- 5.2. Загальна площа їдальні: 188,9м² в т.ч. площа обіднього залу: 104,7
Площа виробничих приміщень: 84,2
- 5.3. Обідній зал розрахований на 90 місць.
- 5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 1,16м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).
- 5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 4 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).
- 5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні
- 5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні
- 5.8. Наявність овочесховища: відсутнє
- 5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: Забезпечено
- 5.10. Умови та режим миття посуду: задовільні, режим постійний
- 5.11. Режим роботи харчоблоку: 8.00 – 14.30
- 5.12. Організація харчування здійснюється: працівниками шкільної їдальні
- 5.13. Режим харчування: на великих перервах
- 5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: заступника директора з НВР Дмитренко О.В.
- 5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний
-

VI. Природне та штучне освітлення

- 6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: схід - південь
- 6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: 70%
- 6.3. Джерела штучного електричного освітлення: денне світло
- 6.4. Питома електропотужність (Вт/ м²): 7,7
- 6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: наявна
- 7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: наявна
- 7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: наявний
- 7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: медичним персоналом ЛМЦ ПМСД
- 7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: задовільні

VIII. Споживання ресурсів

- 8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): відсутні
- 8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³): наявні
- 8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год): наявні
- 8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³): наявні
- 8.5. Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³): відсутня

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):

В 2022 р. за бюджетні кошти (місцевий бюджет)- витрачено в основному на ремонт приміщень 49476,82 грн. (1923,00 грн. - буд матеріали, 1050,00 грн – петля дверна, 325,00 грн. – обладнання системи опалення , 488,55 грн. – канцтовари, 1 582,68 грн. – миючі засоби, 925,00 грн. – папір канцелярський, 2 264,60 грн. – електротовари (світильники, лампи), 2 897,40 грн. – фарба, 6096,45 грн. – передплата періодичних видань, 650,00 грн. – жалюзі, 20 360,00 грн. – двері, 990,00 грн. – нагрівальний елемент для бойлера, 925,00 грн. - папір канцелярський, 1 105,00 грн. - миючі засоби, 7 894,14 грн. -

будівельні матеріали). За кошти спонсорів закуплено і поставлено на приход товарів на суму: 20 130,00 грн.

(1 500,00 грн. - жорсткий диск , 8 352,00 грн. - вентиль, коліно, муфта, труба, радіатори, крани, опори, 240,00 грн. – корм для риб, 1 486,00 грн. – фуаміран та матеріали для квітів, 3 612,70 грн. – набір «Молекулярні моделі», чашка для випарювання, хімічні елементи, 120,00 грн – сапа, 1 152,00 грн. – світильник, 3 667,30 грн. – будівельні матеріали)

За кошти благодійних внесків придбано багатофункціональний пристрій Canon(5200,00). Додатково отримано і оприбутковано згідно акту приймання-передачі від Комунальної установи «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської обласної ради ноутбук на суму 18 700,00 грн.

Для забезпечення 1-их класів НУШ з державного бюджету витрачено на придбання комп'ютерної техніки на суму 39378,00 грн.(12 100,00 грн. – багатофункціональний пристрій Canon (2 шт), 27 278,00 грн. – ноутбук (2 шт))

За програмою інклюзії витрачено 24668,00 З них використано:
- 6 394,00 грн. - гімнастична стінка (Гладіаторська сітка)
- 8 442,00 грн. – гімнастична стінка (Сир)
- 9 832,00 грн. – комплект гімнастичного обладнання (тактильна поверхня для гімнастичної стінки, обруч гімнастичний, набір масажних м'ячів, гімнастичний джгут, тактильна сенсорна доріжка)

Крім того, на поточний ремонт класних приміщень, придбання унаочнення для дітей батьківські комітети класів витратили 22100,0 грн.

У 2023 році дирекція Лубенської ЗШ І-ІІІ ступенів №7 ім. Віри Роїк

просить Управління освіти Лубенської міської ради виділити кошти на:

1.Капітальний ремонт даху – 40 тис. грн.; придбання матеріалів для поточного ремонту даху 41 тис. грн.

2.Коригування проектно-кошторисної документації та завершення Капітального ремонту центрального входу – 200 тис. грн.;

3.Встановлення протипожежної сигналізації – 650 тис. грн.;

4. Придбання палива для генератора 20 тис. грн.

5. Послуги по облаштуванню споруд цивільного захисту(ремонт підлоги, проведення опалення) 90 тис. грн.

6. Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту укриття 120 тис. грн.

7. Поточний ремонт школи(матеріали та обладнання) – 120 тис. грн.;

Всього: 1261 тис. грн.